ミニ処分場に係る水質検査結果

2004.9.2採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		11:50	11:50	10:55	10:50	10:38	-
導電率	mS/m	700	170	5.7	5.3	16	-
pH		7.5	7.9	7.6	7.4	7.5	-
BOD	mg/l	180	< 3	< 3	-	-	-
COD	mg/l	-	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01					-
シアン	mg/l	< 0.1					-
Pb	mg/l	< 0.01					-
Cr (六価)	mg/l	着色の為不能	< 0.02				-
As	mg/l	< 0.01					-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005					-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.					-
PCB	mg/l	n.d.					-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.002					-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.0005					-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02					-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002					-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004					-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02					-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04					-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001					-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006					-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002					-
チウラム	mg/l	不純物の為不能	< 0.006				-
シマジン	mg/l	< 0.003					-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02					-
ベンゼン	mg/l	< 0.01					-
Se	mg/l	< 0.01					-
塩素イオン	mg/l	1200	390	0	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2004. 9.30採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		10:20	未採水	10:55	10:50	10:38	-
導電率	mS/m	510	-	8.6	-	-	-
pH		7.4	-	7.6	-	-	-
BOD	mg/l	160	-	< 3	-	-	-
COD	mg/l	320	-	4	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-
シアン	mg/l	n.d.	-	n.d.	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	< 0.05	-	< 0.05	-	-	-
As	mg/l	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	-	< 0.0005	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	-	n.d.	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	-	n.d.	-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.03	-	< 0.03	-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.001	-	< 0.01	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	-	< 0.02	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	-	< 0.002	-	-	-
1,2-ジクロロイタン	mg/l	< 0.004	-	< 0.004	-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02	-	< 0.02	-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04	-	< 0.04	-	-	-
1,1,1-トリクロロイタン	mg/l	< 1	-	< 1	-	-	-
1,1,2-トリクロロイタン	mg/l	< 0.006	-	< 0.006	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	-	< 0.002	-	-	-
チウラム	mg/l	機器故障の為不能	-	機器故障の為不能	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	-	< 0.003	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	-	< 0.02	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-
Se	mg/l	< 0.01	-	< 0.01	-	-	-
塩素イオン	mg/l	460	-	2	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2004.11.11採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		11:50	11:50	10:55	10:50	10:38	-
導電率	mS/m	920	180	5.6	-	-	-
pH		7.3	7.8	7.7	-	-	-
BOD	mg/l	240	18	< 3	-	-	-
COD	mg/l	790	77	2	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	着色の為不能	< 0.02	< 0.02	-	-	-
As	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-
1,2-ジクロロイタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-
1,1,1-トリクロロイタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-
1,1,2-トリクロロイタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-
チウラム	mg/l	機器故障の為不能	機器故障の為不能	機器故障の為不能	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-
Se	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-
塩素イオン	mg/l	2100	370	0	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2004.12.9採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		14:03	13:53	13:10	13:06	12:24	-
導電率	mS/m	910	175	5.2	4.2	14	-
pH		7.5	7.8	7.5	7.4	7.7	-
BOD	mg/l	250	11	< 3	-	-	-
COD	mg/l	730	54	1	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01			-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1			-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01			-	-	-
Cr (六価)	mg/l	着色の為不能	< 0.02		-	-	-
As	mg/l	< 0.01			-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005			-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.			-	-	-
PCB	mg/l	n.d.			-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.002			-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.0005			-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02			-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002			-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004			-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02			-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04			-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001			-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006			-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002			-	-	-
チウラム	mg/l	機器故障の為不能			-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003			-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02			-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01			-	-	-
Se	mg/l	< 0.01			-	-	-
塩素イオン	mg/l	2100	340	0	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2005.1.13採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		採水不能	11:50	11:09	11:03	10:48	-
導電率	mS/m	-	106	4.8	4.4	20	-
pH		-	7.2	7.5	7.5	7.8	-
BOD	mg/l	-	< 3		-	-	-
COD	mg/l	-	19	< 1	-	-	-
Cd	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
シアン	mg/l	-	< 0.1		-	-	-
Pb	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Cr (六価)	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
As	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Hg (総)	mg/l	-	< 0.0005		-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	-	n.d.		-	-	-
PCB	mg/l	-	n.d.		-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	-	< 0.0005		-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
四塩化炭素	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	< 0.004		-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	-	< 0.04		-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	< 0.001		-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	< 0.006		-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
チウラム	mg/l	-	< 0.006		-	-	-
シマジン	mg/l	-	< 0.003		-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
ベンゼン	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Se	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
塩素イオン	mg/l	-	220	1	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2005.2.10採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		11:50	11:50	11:09	11:03	10:48	-
導電率	mS/m	1000	130	4.7	4.3	21	-
pH		7.7	6.9	7.5	7.5	7.8	-
BOD	mg/l	320	5	< 3	-	-	-
COD	mg/l	840	18	< 1	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01			-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1			-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01			-	-	-
Cr (六価)	mg/l	不能	< 0.02		-	-	-
As	mg/l	< 0.01			-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005			-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.			-	-	-
PCB	mg/l	n.d.			-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	< 0.002			-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	< 0.0005			-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02			-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002			-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004			-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	< 0.02			-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	< 0.04			-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001			-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006			-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002			-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006		-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003			-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02			-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01			-	-	-
Se	mg/l	< 0.01			-	-	-
塩素イオン	mg/l	2600	400	4	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す

三処分場に係る水質検査結果

2005.3.17採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		採水不能	11:50	11:09	11:03	10:48	-
導電率	mS/m	510	180	4.8	4.4	23	-
pH		7.5	7.2	7.5	7.4	7.8	-
BOD	mg/l	88	< 3	< 3	-	-	-
COD	mg/l	210	32	1	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.01	←	←	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	←	←	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01	←	←	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	不能	< 0.02	←	-	-	-
As	mg/l	< 0.01	←	←	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	←	←	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	←	←	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	←	←	-	-	-
トリクロエチレン	mg/l	< 0.002	←	←	-	-	-
テトラクロエチレン	mg/l	< 0.0005	←	←	-	-	-
ジクロメタン	mg/l	< 0.02	←	←	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	←	←	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	←	←	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	←	←	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	←	←	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	←	←	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	←	←	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	←	←	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	←	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	←	←	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	←	←	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	←	←	-	-	-
Se	mg/l	< 0.01	←	←	-	-	-
塩素イオン	mg/l	1000	440	2	-	-	-

←は左欄と同じ値であることを示す

ミニ処分場に係る水質検査結果

2005.4.21採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		11:42	12:01	11:17	11:14	10:58	-	-	-
導電率	mS/m	440	130	4.9	4.3	19	-	-	-
pH		7.4	7.7	7.5	7.5	7.7	-	-	-
BOD	mg/l	42	< 1	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	150	27	23	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.05	-	-	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	780	250	0	-	-	-	-	-

三処分場に係る水質検査結果

2005.5.12採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		11:50	11:50	11:20	11:15	11:00			
導電率	mS/m	440	130	5.8	5	20	-	-	-
pH		7.3	7.8	7.6	7.5	7.9	-	-	-
BOD	mg/l	55	1	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	150	21	1	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	-	-	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	810	270	0	-	-	-	-	-

有害金属等

2005.6.9～29 採水分

事業場名		坂 下	坂 下	坂 下	坂 下	坂 下	岩 下	岩 下	岩 下
採水地点		直 下	200m 下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻			12:24	11:44	11:41	11:27			
導電率	mS/m	724	170	5.4	5.0	20	-	-	-
pH		7.8	7.9	7.7	7.5	7.8	-	-	-
BOD	mg/l	190	8	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	360	35	2	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	-	-	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	不能	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.023	-	-	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	1400	390	1	-	-	-	-	-

有害金属等

2005.7.14 採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		11:32	11:52	10:30					
導電率	mS/m	820	120	6	-	-	-	-	-
pH		7.8	7.9	7.6	-	-	-	-	-
BOD	mg/l	410	22	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	590	37	2	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	-	-	-	-	-
Cr (六価)	mg/l	不能	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	0.011	< 0.005	0.016	-	-	-	-	-
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	1700	240	1	-	-	-	-	-

有害金属等

2005.8.17 採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		14:30	14:30	14:00	13:55	13:37			
導電率	mS/m	680	140	6.0	5.1	18	-	-	-
pH		7.9	7.8	7.6	7.5	7.9	-	-	-
BOD	mg/l	110	5	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	490	35	2	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	-	-	-	-	-
Cr(六価)	mg/l	不能	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	0.005	< 0.005	0.005	-	-	-	-	-
Hg(総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	1300	290	0	-	-	-	-	-

有害金属等

2005.9.8 採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		10:45	10:37	10:05	10:00	9:45			
導電率	mS/m	410	180	7.9	4.6	16	-	-	-
pH		8.0	7.9	7.7	7.5	7.9	-	-	-
BOD	mg/l	86	16	< 1	-	-	-	-	-
COD	mg/l	210	43	2	-	-	-	-	-
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.008	-	-	-	-	-
Cr(六価)	mg/l	不能	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.005	-	-	-	-	-
Hg(総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム	mg/l	不能	不能	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se	mg/l	0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/l	580	330	2	-	-	-	-	-

有害金属等

2005.10.6 採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	浸出水	河川水	塩川合流手前
採水時刻		12:55	12:37	12:09	12:04	11:50			
導電率	mS/m	390	240	6.8	5.1	19	—	—	—
pH		8.3	8.1	7.6	7.5	8.0	—	—	—
BOD	mg/l	170	27	< 1	—	—	—	—	—
COD	mg/l	220	73	4	—	—	—	—	—
Cd	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	—	—
シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	—	—	—
Pb	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.008	—	—	—	—	—
Cr (六価)	mg/l	不能	< 0.02	< 0.02	—	—	—	—	—
As	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.013	—	—	—	—	—
Hg (総)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	—	—
Alkyl-Hg	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	—	—	—	—	—
PCB	mg/l	n.d.	n.d.	n.d.	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	—	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	—	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	—	—
チウラム	mg/l	< 0.006	< 0.006	< 0.006	—	—	—	—	—
シマジン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	—	—	—	—	—
Se	mg/l	0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	—	—	—
塩素イオン	mg/l	670	460	7	—	—	—	—	—