

令和4年度採用

実習助手（工業）選考検査問題

専門教養

【正答例】

解答時間 10時35分～12時05分(90分)

(含 一般教養)

※	※
---	---

受検番号	氏名	※

※印欄は記入しない

1

次の①～⑩にあてはまる語句や数値をそれぞれ答えよ。

【2点×10=20点】

- (1) 主軸に取りつけたチャックに材料を固定し、主軸を回転させ、刃物台に取りつけたバイト（刃物）を材料に押し当てることで材料を切削する工作機械を（①）という。
- (2) 金属の可融性を利用して、つくろうとする製品と同じ形状につくられた空洞部に、溶かした金属を流し込んで固めて製品をつくる方法を（②）という。
- (3) JIS C 0617-5で規定された図記号のうち、「」で表される半導体素子を（③）という。
- (4) 正弦波交流において、正負の波形の一組を1サイクルといい、1秒間に繰り返されるサイクル数を（④）という。
- (5) 油脂にアルカリを作用させ加熱すると、化学反応が起こり（⑤）と（⑥）が生成される。
- (6) 測量器械のうち、1台で角度（鉛直角・水平角）と距離を同時に測定できる器械を（⑦）という。
- (7) 木材の切断加工において、のこぎりびきには、木材の纖維方向に対して直角に切る（⑧）と纖維方向に切る（⑨）がある。
- (8) 1.2×10^4 と 5.0×10^{-5} の積は（⑩）である。

①	旋盤	②	鋳造
③	ダイオード	④	周波数
⑤	せっけん	⑥	グリセリン
⑦	トータルステーション	⑧	横びき
⑨	縦びき	⑩	6.0×10^{-1}

2 次の図1, 図2は、ねじ切り作業に使用する工具の一部を示している。図1中のア, 図2中のイの名称をそれぞれ答えよ。また、これらの工具を使用し、ねじ切り作業を行うときの注意点を答えよ。

【3点×3=9点】



図1



図2

※著作権法に基づき掲載は省略します。

名称	ア	タップ	イ	ダイス
注意点	材料を万力等で固定し、タップやダイスを、ねじを切る部分に対して常に垂直を保ちながら回転させる。4分の1回転ほど回したら少し戻し、これを繰り返す。			

3 図3は、1から10までの整数の和Sを求め、その値を出力する流れ図である。図中の(1), (2)に適する処理内容をそれぞれ答えよ。

【5点×2=10点】





図3

(1)	$N \leftarrow N + 1$	(2)	$S \leftarrow S + N$
-----	----------------------	-----	----------------------


- 4** 10Ω , 25Ω , 50Ω の抵抗器がそれぞれ一つと, $10V$ の直流電源一つを使用した電気回路について, 次の(1), (2)の問い合わせに答えよ。

【5点×2=10点】

- (1) 3つの抵抗器をすべて使い, 合成抵抗値が最小となる接続を回路図で記せ。



- (2) 3つの抵抗器をすべて使い, 回路全体に流れる電流が $300mA$ となる接続を回路図で記せ。



- 5** 断面の寸法が縦 $50cm$, 横 $40cm$, 質量が $1t$ の柱がある。この柱を断面を底面とし, 垂直に使用したとき, 底面に作用する圧力 p の値を $[N/cm^2]$ と $[kPa]$ の単位で求めよ。ただし, 重力加速度は $9.8m/s^2$ とする。(計算過程も記せ) 【5点×2=10点】

$$50\text{cm} \times 40\text{cm} = 2000\text{cm}^2$$

$$1\text{t} = 1000\text{kg} \quad \text{より} \quad 1000\text{kg} \times 9.8\text{m/s}^2 = 9800\text{N}$$

$$p = \frac{9800\text{N}}{2000\text{cm}^2} = 4.9\text{N/cm}^2 = 49000\text{N/m}^2 = 49\text{kPa}$$

答 4.9 $[\text{N/cm}^2]$, 49 $[\text{kPa}]$

6

可燃性液体の引火点と発火点について説明せよ。

【3点×2=6点】

引火点	燃焼に必要な空気との混合蒸気を発生するときの液体の最低温度。
発火点	着火源がなくても、燃焼がはじまるときの液体の温度。

7

図4は、金属材料のねじ込み部で、ねじ下穴の断面をあらわした図面の一部である。

解答欄に、金属材料の断面図の切り口を示す線、ねじ下穴の中心線を示す線、ねじ下穴の直径が10.2mmを示す寸法をそれぞれ記入せよ。ただし、JIS B 0001に従い、フリー手帳で丁寧にかくこと。

【3点×3=9点】

【解答欄】





図4



8

一つの機械や装置などを交代で使用して、数人で実習を行う場合、作業中の安全を確保するために必要となる、生徒に対する指導事項を2つ答えよ。

【6点】

電源スイッチやガスの元栓を開閉する場合は、大きな声で合図する。

作業中は、作業者から求められないかぎり、声をかけたり、手を出したりしない。