

随意契約結果表（委託等契約）

所属名	情報政策課
契約締結年月日	平成 2 8 年 4 月 1 日
契約者名	日本電気株式会社甲府支店
契約名	行政情報ネットワーク等総合修繕委託
契約金額 (税込み)	別紙単価表のとおり
随意契約理由	<p>行政情報ネットワーク等の障害は、故障箇所を特定することが困難な場合も多いため、ネットワーク監視から機器等の保守管理及び障害対応（切分けから復旧まで）といった一連の業務を 24 時間 365 日対応できる保守管理体制を整備している「行政情報ネットワーク等総合保守管理業務委託（※）」の受託業者が一体化して対応することで、より迅速な対応、復旧が可能になるほか、無駄な経費を発生させないことも期待できる。そのため、行政情報ネットワーク等総合保守管理業務委託業務の受託者と契約することが最も効率的であると考えられる。</p> <p>また、県のネットワークについての情報を知り得るものを必要最小限にとどめ、ネットワークセキュリティを保つためにも同一の業者と契約することとしたい。</p>
随意契約の適用条項	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号

別紙 単価表

○部品代						
カテゴリ	番号	品目	単位	部品代	備考	
L3	01	Catalyst4503	回	160.160	後継機であるCatalyst4503-Eに交換修繕	
	02	Catalyst4000/4500シリーズ用SVMV	回	2,165.600	後継機であるWS-X45-SUP7-E (SSH)に交換修繕	
	03	10S ENHANCED L3 12.2EW	回	800	後継機であるSE45E1PBK9-122XSGIに交換修繕	
	04	24ポート (Gigabit Ethernet)	回	631.200	後継機であるWS-X4648-RJ45-Eに交換修繕	
	05	Catalyst4500用 1000W AC電源	回	160.160	後継機であるPWR-C45-1000ACIに交換修繕	
	06	SVM II+/III/IV用コンパクトフラッシュディスク128MB	回	112.640	後継機であるN-MEM-C4K-FLD128Mに交換修繕	
	07	Catalyst3750G-24TS-E	回	1,378.400	後継機であるCatalyst3750X-24T-E-SSHに交換修繕	
	08	1000BASE-T用SFP	回	853.600	相当品であるCatalyst3750X-24T-S-SSHに交換修繕	
	09	Catalyst3550-24-EMI	回	1,089.600	後継機であるCatalyst3560X-24T-E-SSHに交換修繕	
	10	Catalyst3560-24TS-E	回	1,378.400	後継機であるCatalyst3750X-24T-E-SSHに交換修繕	
	11	Catalyst3750-E-24TD-E	回	8.800		
	12	1000BASE-T用SFP	回	1,240.000	H28年度新規追加	
	13	StackWise用ノンハロゲン鉛フリーケーブル (50cm)	回	22.400	H28年度新規追加	
	14	0X-S5948GT-4X20	回	112.000	H28年度新規追加	
	15	SFP+銅線ケーブル (3m)	回	20.800	H28年度新規追加	
	16	電源部 (AC650W)	回	31.200	H28年度新規追加	
	17	USB Memory (2GB)	回	36.000	H28年度新規追加	
	18	前面吸気ファン	回	36.000	H28年度新規追加	
	19	1000Base-SX SFP	回	65.840	相当品である0X-S816EP (B02014-00802)と交換修繕	
L2	20	Catalyst2912-XL	回	65.840	相当品である0X-S816EP (B02014-00802)と交換修繕	
	21	Catalyst2916M-XL	回	78.160	相当品である0X-S824EP (B02014-00803)と交換修繕	
	22	Catalyst2924-XL	回	65.840	相当品である0X-S816EP (B02014-00802)と交換修繕	
	23	Catalyst2950-12	回	217.600	相当品であるCatalyst2960X-24TS-LLに交換修繕	
	24	Catalyst2950-24	回	217.600	後継機であるCatalyst2960X-24TS-LLに交換修繕	
	25	Catalyst2960-24TT-L	回	436.000	後継機であるCatalyst2960X-24TD-Lに交換修繕	
	26	Catalyst2960G-24TC-L	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	27	Catalyst2960-8TC-L	回	78.160	後継機である0X-S824EP (B02014-00803)と交換修繕	
	28	ES1000/724BP	回	367.200	H27年度新規追加	
	29	Catalyst2960X-24PS-L	回	757.600	H27年度新規追加	
	30	Catalyst2960X-48FPS-L	回	73.440	H28年度新規追加	
	31	0X-S716EP	回	91.840	H28年度新規追加	
	32	0X-S724EP	回	746.400	H28年度新規追加 (下期から必要)	
	無線AP	33	AIR-CT2504-25-K9	回	11.200	H28年度新規追加
		34	AIR-CT2504-RMNT	回	257.600	H28年度新規追加 後継機であるAIR-CAP3602E-Q-K9と交換修繕
		35	AIR-CAP3502I-Q-K9	回	16.000	H28年度新規追加
		36	AIR-PWR1NJ4	回	569.600	
	ルータ	37	Cisco2621XM	回	192.800	後継機であるIP45/C1941に交換修繕
		38	IP45/163	回	1,558.400	後継機であるIP45/C3925基本部
39		IP45/604	回	800	+IP45/C3925.C3945 組み込み用システムソフトウェア (15.4 UNIVERSAL)	
40		1ネードファストイーサネットネットワークモジュール	回	164.000	+IP45/C3900シリーズ用DRAMファクトリアップグレード (1GB to 4GB)	
41		4ネードファストイーサネットネットワークモジュール	回	144.800	+256MB to 4GBコンパクトフラッシュファクトリアップグレード	
42		128MBメモリファクトリアップグレード	回	96.800	+1GB USBフラッシュメモリ	
43		ファストイーサネットネットワークモジュール	回	333.600	+4ポート シリアル ハイスピードWANインタフェースカード	
44		4ポート ISDN-BRI ネットワークモジュール	回	62.400	+4ポート 10/100/1000 イーサネット スイッチ インタフェースカード	
45			回	20.240	+V.35変換ケーブルDTEモード	
46			回	20.240	+X.21変換ケーブルDTEモードに交換修繕	
47			回	114.400	相当品であるIP45/C891FJ-K9に交換修繕	
48		IP45/C1712	回	114.400	相当品であるIP45/C891FJ-K9に交換修繕	
49		IP45/C1712 96MB→128MB DRAMアップグレード	回	1,378.400	相当品であるCatalyst3750X-24T-E-SSHに交換修繕	
50		IP45/C1812	回	114.400	相当品であるIP45/C891FJ-K9に交換修繕	
51		IP45/C3725	回	114.400	相当品であるIP45/C891FJ-K9に交換修繕	
52		IP45/C801	回	114.400	相当品であるIP45/C891FJ-K9に交換修繕	
53		IP45/C892J	回	88.400	相当品であるDN2800WL3Eに交換修繕	
MC		54	ANC-213DA	回	88.400	相当品であるDN2800WL3Eに交換修繕
		55	ANC-713DA	回	88.400	相当品であるDN2800WL3Eに交換修繕
	56	DN-2800WL3	回	88.400	後継機であるDN2800WL3Eに交換修繕	
	57	DN-2800WL3-NP	回	88.400	後継機であるDN2800WL3Eに交換修繕	
	58	DN-2800WL5	回	88.400	後継機であるDN2800WL5Eに交換修繕	
	59	DN-2800WL5-NP	回	88.400	後継機であるDN2800WL5Eに交換修繕	
	60	DN-2800WS3E	回	36.720	後継機であるDN2800WS3Eに交換修繕	
	61	DN-2800WS3E-NP	回	36.720	後継機であるDN2800WS3Eに交換修繕	
	62	DN-2800WS5E	回	36.720	後継機であるDN2800WS5Eに交換修繕	
	63	DN-2800WL3-NP	回	151.200	後継機であるDN2800WL3Eに交換修繕	
	64	DN-2800WL5	回	151.200	後継機であるDN2800WL5Eに交換修繕	
	65	OPLA-2800G	回	25.440	相当品であるDNHD12E-1Pに交換修繕	
MC	66	DN-HD12	回	115.200	後継機であるDNHD12E-1Pに交換修繕	
	67	DN-HD12SNMP	回	201.600	後継機であるDNHD12E-1P-SNMP IIIに交換修繕	
シャーシ	68	Aterm111/30	回	156.000		
	69	DATAx ez1 5M TA3	回	224.000		
	70	DATAx ez1 5M TA5 II	回	224.000		
	71	DATAx ez6 3M TA3	回	280.000	後継機であるez6 3M TA3 (Z8PA)に交換修繕	
島ハブ	72	CentreCOM FS708TPL	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	73	EH10/12M	回	65.840	相当品である0X-S816EP (B02014-00802)と交換修繕	
	74	EH10/8K	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	75	EH10S/12M	回	65.840	相当品である0X-S816EP (B02014-00802)と交換修繕	
	76	EH10S/24M	回	65.840	相当品である0X-S824EP (B02014-00803)と交換修繕	
	77	FS708TP	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	78	FS708TPL	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	79	FS708XL	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	80	FS808M	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
	81	FX-08MT	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕	
82	R6107TX/B	回	32.400	相当品である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕		
83	0X-S708E	回	32.400	後継機である0X-S808E (B02014-00801)に交換修繕		

○作業費					
カテゴリ	番号	品目	単位	作業費	備考
その他	84	UTPケーブルカテゴリ5e	m	900	作業1回10Mのケーブルを作成する部品代及び技術料
その他	85	RJ-45コネクタ	個	620	コネクタ1個あたりの技術料
その他	86	配線工事	回	25.000	

○技術料 (ネットワーク復旧や機器の設定変更等に係るもの)					
カテゴリ	番号	対応時間帯	単位	技術料	備考
その他	87	勤務時間内	回	20.000	
その他	88	勤務時間外 (平日17:30~8:30)	回	26.000	
その他	89	勤務時間外 (土日・祝日)	回	30.000	