

交差点改良により渋滞が緩和しました！



豊積橋南交差点【(主) 韮崎南アルプス中央線】

○整備概要

豊積橋南交差点の北からの流入部（(主) 韮崎南アルプス中央線）では、左折交通が非常に多く、通勤時など交通が集中する時間帯に発生する渋滞の要因となっていました。そのため、左折レーンの分離と歩道幅員の確保を行い、交通渋滞の緩和と歩行者の安全性の確保をしました。

位置図



整備内容



整備前後の状況

整備前



整備後



整備効果

交差点改良を行い交通の流れを良くしたことで、

- ・渋滞の長さが短くなり、
- ・渋滞している時間も短くなった！

10分毎の渋滞の長さ

