

ミニ処分場に係る水質検査結果

2005.1.13採水分

事業場名		坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	-
採水地点		直下	200m下	出田川合流手前	出田川合流後	塩川三軒屋橋	-
採水時刻		採水不能	11:50	11:09	11:03	10:48	-
導電率	mS/m	-	106	4.8	4.4	20	-
pH		-	7.2	7.5	7.5	7.8	-
BOD	mg/l	-	< 3		-	-	-
COD	mg/l	-	19	< 1	-	-	-
Cd	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
シアン	mg/l	-	< 0.1		-	-	-
Pb	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Cr (六価)	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
As	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Hg (総)	mg/l	-	< 0.0005		-	-	-
Alkyl-Hg	mg/l	-	n.d.		-	-	-
PCB	mg/l	-	n.d.		-	-	-
トリクロロイレン	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
テトラクロロイレン	mg/l	-	< 0.0005		-	-	-
ジクロロメタン	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
四塩化炭素	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	< 0.004		-	-	-
1,1-ジクロロイレン	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
シス-1,2-ジクロロイレン	mg/l	-	< 0.04		-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	< 0.001		-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	-	< 0.006		-	-	-
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	-	< 0.002		-	-	-
チウラム	mg/l	-	< 0.006		-	-	-
シマジン	mg/l	-	< 0.003		-	-	-
チオベンカルブ	mg/l	-	< 0.02		-	-	-
ベンゼン	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
Se	mg/l	-	< 0.01		-	-	-
塩素イオン	mg/l	-	220	1	-	-	-

は左欄と同じ値であることを示す