

## 平成28年度分析結果表

(水質検査)

事業場名	単位	H28.7.15 採水	
		坂下	坂下
		浸出水	出田川合流前
採水時刻		欠測(水量不足)	14:50
導電率	mS/m		5
pH			7.8
BOD	mg/l		<3
COD	mg/l		8
Cd	mg/l		
シアン	mg/l		
Pb	mg/l		
Cr(六価)	mg/l		
As	mg/l		
Hg(総)	mg/l		
Alkyl-Hg	mg/l		
PCB	mg/l		
トリクロロエチレン	mg/l		
テトラクロロエチレン	mg/l		
ジクロロメタン	mg/l		
四塩化炭素	mg/l		
1,2-ジクロロエタン	mg/l		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		
1,3-ジクロロプロパン	mg/l		
チウラム	mg/l		
シマジン	mg/l		
チオベンカルブ	mg/l		
ベンゼン	mg/l		
Se	mg/l		
1,4-ジオキサン	mg/l		
塩化ビニルモノマー	mg/l		
1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
塩素イオン	mg/l		1

これまでの結果を踏まえ、平成28年度から採水場所、回数及び検査項目を変更した。