第4 測定結果

平成21年度の地下水の水質測定は、概況調査(定点方式1地点、ローリング方式42地点)、継続監視調査36地点、継続監視調査井戸縮小調査51地点及び汚染井戸周辺地区調査4地点について実施した。

1 概況調査

(1) 定点方式

土壌汚染対策法の指定区域(平成22年4月1日より、要措置区域又は形質変更時要届出区域)に指定されている土地周辺の1地点で年2回測定したところ、測定した2項目について、環境基準以下であった。(表2-5)

(2) ローリング方式

ア 環境基準項目

26項目について、42地点で年2回測定したところ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点で環境基準を超過した。 (表2-6)

イ 要監視項目

要監視項目27項目について、29地点(ウランにつては20地点)で年1回測定したところ、指針値を超過して検出された地点はなかった。(表2-7)

ウ ダイオキシン類

ダイオキシン類について、16地点で年1回測定したところ、すべての地点で環境基準以下であった。(表 2-8)

2 継続監視調査(表2-9)

過去に環境基準を超過等した36地点のそれぞれの超過項目(揮発性有機化合物については関連物質も実施)について、年2回測定したところ、14地点で環境基準を超過した。

3 継続監視調査井戸縮小調査(表2-10)

甲斐市中下条の継続監視井戸は、平成17年度以降、環境基準を達成しており、汚染範囲内の井戸を調査した結果、51地点すべてで環境基準以下になっていることを確認した。

4 汚染井戸周辺地区調査(表2-11)

平成20年度に土壌汚染対策法の指定区域に指定された土地の周辺の2地区4地点で年2回測定したところ、測定した3項目について、環境基準以下であった。

表 2 - 5 概況調査測定結果(定点方式)

地区名	検査項目	測 定地点数	検 出地点数	環境基準値 超過地点数	不検出	環境基準値
	六価クロム	1	0	0	1	0.05mg/l以下
都留市田原	砒素	1	0	0	1	0.01mg/l以下

表2-6 概況調査(環境基準項目)測定結果(ローリング方式)

衣 2 ·	一 6	/ 侧足术		77 MIG		
区分	項目	測 定地点数	検出地点 数(カッコ内 は検出率)	環境基準 値等超過 地点数	環境基 準値等 達成率	環境基準値等
	カドミウム	42	0 (0%)	0	100%	0.01 mg/ℓ 以下
	全シアン	"	0 (0%)	0	100%	検出されないこと
	鉛	"	0 (0%)	0	100%	0.01 mg/ℓ 以下
	六価クロム	"	0 (0%)	0	100%	0.05 mg/ℓ 以下
	砒素	"	1 (2%)	0	100%	0.01 mg/ℓ 以下
	総水銀	"	0 (0%)	0	100%	0.0005 mg/l 以下
環	アルキル水銀	0	_	-	_	検出されないこと
	РСВ	41	0 (0%)	0	100%	検出されないこと
	ジクロロメタン	42	0 (0%)	0	100%	0.02 mg/ℓ 以下
境	四塩化炭素	"	0 (0%)	0	100%	0.002 mg/ℓ 以下
	1,2-ジクロロエタン	"	0 (0%)	0	100%	0.004 mg/ℓ 以下
	1, 1-ジクロロエチレン(*)	"	0 (0%)	0	100%	0.02 mg/ℓ 以下
基	シス-1, 2-ジクロロエチレン(*)	"	0 (0%)	0	100%	0.04 mg/ℓ 以下
	1, 1, 1, -トリクロロエタン	"	4 (10%)	0	100%	1 mg/0 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	"	0 (0%)	0	100%	0.006 mg/ℓ 以下
準	トリクロロエチレン	"	0 (0%)	0	100%	0.03 mg/ℓ 以下
	テトラクロロエチレン	"	0 (0%)	0	100%	0.01 mg/ℓ 以下
	1, 3-ジクロロプロペン	"	0 (0%)	0	100%	0.002 mg/ℓ 以下
項	チウラム	"	0 (0%)	0	100%	0.006 mg/ℓ 以下
	シマジン	"	0 (0%)	0	100%	0.003 mg/ℓ 以下
	チオベンカルブ	"	0 (0%)	0	100%	0.02 mg/ℓ 以下
目	ベンゼン	"	0 (0%)	0	100%	0.01 mg/ℓ 以下
	セレン	"	0 (0%)	0	100%	0.01 mg/l 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	"	41 (2%)	1	98%	10 mg/0 以下
	ふっ素	"	38 (90%)	0	100%	0.8 mg/l 以下
	ほう素]]	15 (36%)	0	100%	1 mg/0 以下
	ダイオキシン類	16	_	0	100%	1pg-TEQ/0 以下
参	рН	42	_	_	100%	5.8~8.6
	導電率	"	_	_	_	_
与	水温	IJ	_	_	_	_
1						

備考

- 1 測定結果は年平均値とする。ただし、全シアンについては、最高値とする。
- 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、 その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 3 ダイオキシン類については、定量下限値以下の場合は、定量下限値の2分の1を定量結果 として扱うため、検出値点数は記載していない。

表 2 - 7 概況調査 (要監視項目) 測定結果

区分	項目	測 定地点数	検出地点 数(カッコ内 は検出率)		超過	指針値達成率	指針値		
	クロロホルム	29	0(0%)	0	100%	0.06 mg/l 以下		
	トランスー1, 2ージクロロエチレン(*)	"	0(0%)	0	100%	0.04 mg/l 以下		
	1, 2-ジクロロプロパン	"	0(0%)	0	100%	0.06 mg/l 以下		
	p ージクロロベンゼン	"	0(0%)	0	100%	0.2 mg/l 以下		
	イソキサチオン	"	0(0%)	0	100%	0.008 mg/l 以下		
	ダイアジノン	"	0(0%)	0	100%	0.005 mg/l 以下		
	フェニトロチオン(MEP)	"	0(0%)	0	100%	0.003 mg/l 以下		
	イソプロチオラン	"	0(0%)	0	100%	0.04 mg/l 以下		
	オキシン銅(有機銅)	"	0(0%)	0	100%	0.04 mg/l 以下		
要	クロロタロニル (TPN)	"	0(0%)	0	100%	0.05 mg/l 以下		
	プロピザミド	"	0(0%)	0	100%	0.008 mg/l 以下		
監	EPN	"	0(0%)	0	100%	0.006 mg/l 以下		
	ジクロルボス(DDVP)	"	0(0%)	0	100%	0.008 mg/l 以下		
視	フェノブカルブ(BPMC)	"	0(0%)	0	100%	0.03 mg/l 以下		
	イプロベンホス(IBP)	"	0(0%)	0	100%	0.008 mg/l 以下		
項	クロルニトロフェン(CPN)	"	0(0%)	0	_	_		
	トルエン	"	0(0%)	0	100%	0.6 mg/l 以下		
目	キシレン	"	0(0%)	0	100%	0.4 mg/l 以下		
	フタル酸ジエチルヘキシル	"	0(0%)	0	100%	0.06 mg/l 以下		
	ニッケル	"	1(3%)	0	_	_		
	モリブデン	"	0(0%)	0	100%	0.07 mg/l 以下		
	アンチモン	"	1(3%)	0	100%	0.02 mg/l 以下		
	塩化ビニルモノマー(※)	"	0(0%)	0	100%	0.002 mg/0 以下		
	エピクロロヒドリン	"	0(0%)	0	100%	0.0004 mg/ℓ 以下		
	1, 4-ジオキサン ^(※)	"	0(0%)	0	100%	0.05 mg/l 以下		
	全マンガン	"	0(0%)	0	100%	0.2 mg/ℓ 以下		
	ウラン	20	1(5%)	0	100%	0.002 mg/ℓ 以下		

備考

- 1 クロルニトロフェン (CPN)、ニッケルについては、指針値が設定されていない。
- 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、 その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

※平成21年11月30日、環境基準について一部改正された。

- 1 1, 1-ジクロロエチレンの環境基準値が 0.1 mg/0 以下に見直された。
- 2 塩化ビニルモノマーが要監視項目から環境基準項目に見直され、環境基準値が 0.002mg/l 以下に設定された。
- 3 1, 4-ジオキサンが要監視項目から環境基準項目に見直され、環境基準値が 0.05 mg/ ℓ 以下に設定された。
- 4 シス-1, 2-ジクロロエチレンとトランス-1, 2-ジクロロエチレンを併せて1, 2-ジクロロエチレンとして環境基準値が0. 04 mg/00 以下に見直された。
- 年度途中で変更されたため、平成21年度は従来どおり評価を行う。

表2-8 ダイオキシン類調査測定結果

調査媒体	No.	調査地点名	採取年月日	PCDDs+PCDFs Co-PCBs		ダイオキシン類	環境基準
	1	北杜市須玉町若神子	9月7日	0. 057	0.0021	0. 059	
	2	山梨市水口	9月10日	0. 054	0.0020	0. 056	
	3	甲州市塩山下栗生野	9月10日	0.06	0.0020	0. 059	
	4	南アルプス市榎原	9月7日	0. 054	0.0020	0. 056	
地	5	南アルプス市鮎沢	9月7日	0.66	0.032	0. 69	
	6	大月市初狩町下初狩	9月9日	0. 054	0.0020	0. 056	
	7	都留市朝日馬場	9月9日	0. 057	0.0020	0. 059	
下	8	都留市鹿留	9月8日	0. 057	0.0020	0. 059	1以下
	9	身延町切房木	9月7日	0. 057	0.0020	0. 059	1以下
	1 0	身延町常葉	9月7日	0. 057	0.0020	0. 059	
	1 1	南都留郡山中湖村山中	9月8日	0. 057	0.0021	0. 059	
水	1 2	甲府市大手	9月10日	0. 058	0.0022	0. 060	
	1 3	甲府市高畑	9月10日	0. 058	0.0020	0. 060	
	1 4	甲府市蓬沢	9月10日	0. 054	0.0020	0. 056	
	1 5	甲府市下向山町	9月10日	0. 058	0.0020	0.060	
	1 6	甲府市古関町	9月7日	0. 054	0. 0020	0. 056	

単位:pg-TEQ/"ップ

表 2-8 継続監視調査測定結果

検査項目	測 定地点数		環境基準値 超過地点数	不検出	環境基準値
全シアン	2	0	0	2	検出されないこと
鉛	3	0	0	3	0.01 mg/ℓ 以下
砒素	4	2	1(0)	2	0.01 mg/ℓ 以下
1, 2-ジクロロエタン	21	0	0	21	0.004 mg/l 以下
1, 1-ジクロロエチレン	21	3	1(0)	18	0.02 mg/l 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン	21	3	1(0)	18	0.04 mg/l 以下
1, 1, 1-トリクロロエタン	21	9	0	12	1 mg/0 以下
1, 1, 2-トリクロロエタン	21	0	0	21	0.006 mg/l 以下
トリクロロエチレン	21	9	2(0)	12	0.03 mg/l 以下
テトラクロロエチレン	21	12	4(0)	9	0.01 mg/l 以下
ベンゼン	2	0	0	2	0.01 mg/l 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	12	7(1)	0	10 mg/l 以下
ふっ素	1	1	1(0)	0	10 mg/l 以下

備考

- 1 環境基準値超過地点数のカッコ内の数値は飲用利用数
- 2 「検出されないこと」とは、定められた測定方法により測定した場合において、 その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

表 2 - 9 継続監視調査井戸縮小調査結果

		測 定 地点数		環境基準値 超過地点数	不検出	環境基準値
	1, 1-ジクロロエチレン	1	0	0	1	0.02mg/0以下
北杜市小沼	シス-1, 2-ジクロロエチレン	1	0	0	1	0.04mg/Q以下
	トリクロロエチレン	1	1	0	0	0.03mg/0以下
南都留郡西桂町 小沼	トリクロロエチレン	3	0	0	3	0.03mg/Q以下

表 2 - 1 0 汚染井戸周辺地区調査結果

地区名	検査項目	測 定地点数	検 出地点数	環境基準値 超過地点数	不検出	環境基準値
甲斐市中下条	1,1-ジクロロエチレン	51	0	0	51	0.02mg/0以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	51	0	0	51	0.04mg/Q以下
	トリクロロエチレン	51	2	0	49	0.03mg/Q以下
	テトラクロロエチレン	51	8	0	43	0.01mg/l以下