県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採水	場所	・試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果(Bq/kg)			備考
	採水地	施設名						Cs-134	Cs-137	Cs合計	1佣 右
1	市川三郷町市川大門	市川三郷町立病院	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
2	市川三郷町上野	三珠総合福祉センター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
3	市川三郷町岩間	市川三郷町六郷町民会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
4	道志村下白井平	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
5	道志村東神地	水源の郷 やまゆりセンター	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
6	道志村竹之本	道志村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
7	小菅村川池	小菅村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
8	小菅村余沢	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
9	小菅村長作	長作公衆トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
10	丹波山村下組	道の駅たばやま	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
11	丹波山村保之瀬	保之瀬公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	
12	丹波山村鴨沢	鴨沢消防会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H25.8.21	H25.8.22	不検出	不検出	不検出	

注)「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。

く参考>

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)

放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg

[「]結果(Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、 検出限界値が0.45~0.74Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。