

(平成24年10月2日付公表分)

○事故発生日：平成24年9月12日

○事故報告日：平成24年9月28日

○製品名：介護ベッド用手すり

○被害状況：死亡1名

○事故内容：

当該製品をベッドサイドに2本設置して使用していたところ、使用者（80歳代）の首が、2本設置したすき間にのった状態で発見され、死亡が確認された。当該すき間を埋める簡易部品が適正に使用されていなかった状況を含め、現在、原因を調査中。

○発生場所：長野県

○備考

事業者名：パラマウントベッド株式会社

機種・型式：KQ-16

当該事故は、製品起因か否かが特定できていないものであるが、当該製品の使用者・所有者・管理者に向けて事故の危険性を周知し、簡易部品の装着・使用を着実に促すため事業者名及び機種・型式を公表するもの。平成13年10月から簡易部品を無償配布

○事故発生日：平成24年9月14日

○事故報告日：平成24年9月28日

○製品名：電動車いす（ハンドル形）

○被害状況：死亡1名

○事故内容：

当該製品に乗車していた使用者（90歳代）が、当該製品とともに堤防下の海で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。

○発生場所：長崎県

(参考)

(平成24年10月2日付公表分)

http://www.caa.go.jp/safety/pdf/121002kouhyou_1.pdf

さらに、これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する製品事故が、厚生労働省の関係団体である日本福祉用具・生活支援用具協会において公表されています。関係団体や介護サービス事業者等に周知いただき、福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。

日本福祉用具・生活支援用具協会 (JASPA)

<http://www.jaspa.gr.jp/accident/index.html>