

3.現地調査の結果整理

3. 現地調査の結果整理


■現地調査の対象路線




■現地調査の視点

| | |
|------------|---|
| 自転車の走行環境 | ○路線の代表的な横断構成 |
| | ○整備候補箇所の現状把握 →走行空間の連続性が未確保の箇所の現状把握 →幅員が狭いことによる、自転車の走行が困難な箇所の現状把握 →路面クラック等による快適性が未確保の箇所 |
| | ○車道横断部等の危険箇所の把握 |
| 周遊案内環境 | ○サイン設置の現状把握 |
| 自転車観光の受入環境 | ○自転車受入環境の現状把握 →駐輪・休憩施設の有無 →レンタサイクル貸出箇所の把握等 |

■自転車走行環境の整理結果(1/3)



■自転車走行環境の整理結果(2/3)



■自転車走行環境の整理結果(3/3)



■自転車観光の受入環境の結果整理(1/3)



■自転車観光の受入環境の結果整理(2/3)

区間②



■自転車観光の受入環境の結果整理(3/3)

