


2.現地調査の結果整理

2. 現地調査の結果整理


■現地調査の対象路線



■現地調査の視点

自転車の走行環境	○路線の代表的な横断構成
	○整備候補箇所の現状把握 →走行空間の連続性が未確保の箇所の現状把握 →幅員が狭いことによる、自転車の走行が困難な箇所の現状把握 →路面クラック等による快適性が未確保の箇所
周遊案内環境	○車道横断部等の危険箇所の把握
自転車観光の受入環境	○サイン設置の現状把握
	○自転車受入環境の現状把握 →駐輪・休憩施設の有無 →レンタサイクル貸出箇所の把握等


■ 自転車走行環境の整理結果 (2/3)



■ 自転車走行環境の整理結果 (3/3)



■ 自転車観光の受入環境の結果整理 (1/3)



■ 自転車観光の受入環境の結果整理(2/3)



■ 自転車観光の受入環境の結果整理 (3/3)

