

## 県内における各地の水道水放射性物質の測定結果

東日本大震災山梨県対策本部

No.	採 水 場 所		試料の種類	検査機関	検査法	採取日	結果判明日	結果 (Bq/kg)			備 考
	採 水 地	施 設 名						Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	小菅村川池	小菅村役場	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
2	小菅村余沢	一般住宅	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
3	小菅村長作	長作公衆トイレ	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
4	丹波山村下組	道の駅たばやま	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
5	丹波山村保之瀬	保之瀬公民館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
6	丹波山村鴨沢	鴨沢消防会館	蛇口水	衛生環境研究所	Ge	H29.8.7	H29.8.8	不検出	不検出	不検出	
7											
8											
9											
10											

注) 「検査法」の「Ge」は、ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査であることを示す。

「結果 (Bq/kg)」の「不検出」は、検出限界値未満であることを示す。今回の検査では、セシウム134及びセシウム137それぞれについて、検出限界値が0.46～0.69Bq(ベクレル)/kgの範囲となっている。

### < 参考 >

水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年4月1日適用)
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10 Bq(ベクレル)/kg