

施設カルテ

出力日: R7.3.11
基準日: R6.4.1

1 施設概要

施設名	衛生環境研究所				所管課	衛生環境研究所	
大分類	Ⅱ 行政施設	中分類	1 行政系施設	小分類	②検査研究施設(1 衛生環境施設)	施設番号	218
設置年月日	昭和46年3月25日	建築年月日	昭和46年3月25日	(築53年)	改築年月日	－	
所在地	甲府市富士見一丁目7－31						
設置根拠法律	－			設置根拠条例等	山梨県行政組織規則第16条第1項		
敷地面積	3,474.83㎡	借地面積	－			借地契約満了日	－
財産区分	行政財産	施設形態	単独	耐用年数 (目標使用年数)	80年	次期更新予定年度	2051年
建物規模	鉄筋コンクリート造(RC) 地上4階、地下0階 ほか			駐車場台数	38台	建築面積	814.91㎡
延床面積	3,086.38㎡	うち執務室面積	203.85㎡	うち会議室面積	96.84㎡	うち貸室面積	－
建設費	368百万円	地方債残高	－	償還(年／年)	－	改修・修繕履歴の有無	有
設置目的	地域保健対策を効果的に推進し、公衆衛生の向上及び増進を図るため、県における科学的かつ技術的中核として、関係行政部局、保健所等と緊密な連携の下に、調査研究、試験検査、研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行う。						
主な施設内容 (定員、部屋数等)	・本館(所長室、事務室、放射能測定室・各種試験・検査室、図書室、会議室、研修室等) ・検査棟 職員数33人、部屋数55						
主な業務内容・実施事業	飲用水、食品、医薬品、食中毒、感染症、衛生害虫、大気汚染、公共水域の水質、廃棄物等にかかる ① 試験検査 ② 調査研究 ③ 研修指導 ④ 情報の収集・解析・提供 等の業務						
管理運営形態	直営		指定管理者	－		利用料金制の有無	無
利用料金	－						
開館日数	－	利用時間	－			休業日	－
主な利用者	－						
年間利用者数	－	施設稼働率	－	職員数	33人	うち指定管理職員数	0人
年間経費	225,260千円	うち指定管理料	0千円	年間収入	138千円	未利用施設の有無	無
類似施設	食品衛生協会、甲府市医師会臨床検査センター、富士吉田市医師会臨床検査センター、山梨労働衛生センター、環境科学検査センター、メイキョー、環境計量センター、健康管理事業団、ジャパンメディカル、保健科学研究所、AKI研究所、環境未来(株)、中央環境理研、(株)総合環境分析、(株)BML、甲府タカヤマ環境計量、浄化槽協会、イカリ消毒、山梨環境分析センター			近隣施設	県立中央病院、山梨県立大学		

施設名	衛生環境研究所
-----	---------

2 棟情報(敷地内建築物)

長寿命 化対象	建物 番号	建物名称	建物種目 名称	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造 名称	階数(地 上)	階数(地 下)	新築日付	耐用年数	取得価格 (千円)	建物価格 (千円)	耐震診断 実施状況	耐震補強 実施状況	使用状況
○	1	衛生環境研究所本館	事務所建	672.92	2944.39	鉄筋コン クリート造 (RC)	4	0	1971/3/25	50	154,213	61,662	実施済み	実施済み	全部使用
	4	衛生環境研究所車庫	雑屋建	58.32	58.32	鉄骨造(S)	1	0	1971/3/25	47	1,430	390	不要	不要	全部使用
	6	衛生環境研究所ガスボ ンベ庫	雑屋建	11.36	11.36	補強コン クリートブ ロック造(CB)	1	0	1975/10/13	41	475	110	不要	不要	全部使用
	7	衛生環境研究所自転車 置場	雑屋建	17.28	17.28	鉄骨造(S)	1	0	1979/5/29	26	343	50	不要	不要	全部使用
	8	衛生環境研究所貯蔵 庫	雑屋建	37.55	37.55	補強コン クリートブ ロック造(CB)	1	0	1979/3/13	41	2,160	454	不要	不要	全部使用
	12	衛生環境研究所(大気 測定所)	雑屋建	17.48	17.48	補強コン クリートブ ロック造(CB)	1	0	1975/3/31	41	1,760	411	不要	不要	全部使用

814.91 3086.38

160,381

施設名	衛生環境研究所
-----	---------

3 施設情報

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
衛生環境研究所本館	所長室	27.00 m ²	1 部屋	事務室	176.85 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	1Fウイルス試験室(BSL3試験室含む)(7区画)	108.00 m ²	1 部屋	第1放射線測定室	27.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第2放射線測定室	15.84 m ²	1 部屋	図書室	35.10 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	共用スペース(打合せ室)	15.84 m ²	1 部屋	廃棄物試験室	81.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第1機器分析室	27.00 m ²	1 部屋	第2機器分析室	38.61 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第3機器分析室	24.30 m ²	1 部屋	水質試験室	54.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	試料前処理室	54.00 m ²	1 部屋	大気測定室	54.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	コンピューター室	28.35 m ²	1 部屋	試料保管室	35.10 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	2階ウイルス試験室1	27.00 m ²	1 部屋	2階ウイルス試験室2	27.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	用水・生活試験室	108.00 m ²	1 部屋	発熱処理室	27.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	試料調整室	10.80 m ²	1 部屋	食品・医薬品試験室	108.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第4機器分析室	27.00 m ²	1 部屋	第5機器分析室	38.61 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第6機器分析室	27.00 m ²	1 部屋	第7機器分析室	27.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	第8機器分析室	24.30 m ²	1 部屋	天秤室	8.13 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	衛生動物試験室(5区画)	63.61 m ²	1 部屋	細菌試験室(3区画)	127.74 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	培地作成室	27.00 m ²	1 部屋	滅菌洗浄室	54.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	藻類試験室	31.12 m ²	1 部屋	4Fウイルス試験室(4区画)	49.88 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	食品細菌検査室(無菌室前室含む)(3区画)	84.34 m ²	1 部屋	冷蔵冷凍室(2区画)	18.66 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	研修室	54.00 m ²	1 部屋	微生物部資料室	27.00 m ²	1 部屋
衛生環境研究所本館	共有スペース	1,145.21 m ²	0 部屋			
				合計	2,944.39 m ²	38 部屋

<未利用施設>

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
				未利用施設合計	0.00 m ²	0 部屋

<未利用予定施設>

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
				未利用予定施設合計	0.00 m ²	0 部屋

施設カルテ

出力日: R6.11.11
基準日: R6.4.1

1 施設概要

施設名	食肉衛生検査所				所管課	食肉衛生検査所	
大分類	Ⅱ 行政施設	中分類	1 行政系施設	小分類	②検査研究施設(1 衛生環境施設)	施設番号	219
設置年月日	平成5年3月25日	建築年月日	平成5年3月25日	(築31年)	改築年月日	—	
所在地	笛吹市石和町唐柏1028－1						
設置根拠法律	地方自治法第156条第1項			設置根拠条例等	山梨県行政機関等の設置に関する条例第10条		
敷地面積	903.00㎡	借地面積	—			借地契約満了日	—
財産区分	行政財産	施設形態	単独	耐用年数 (目標使用年数)	80年	次期更新予定年度	2073年
建物規模	鉄筋コンクリート造(RC) 地上3階、地下0階 ほか			駐車場台数	14台	建築面積	374.88㎡
延床面積	918.60㎡	うち執務室面積	96.60㎡	うち会議室面積	45.57㎡	うち貸室面積	—
建設費	4百万円	地方債残高	—	償還(年／年)	—	改修・修繕履歴の有無	有
設置目的	と畜場法、食品衛生法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく事務を分掌						
主な施設内容 (定員、部屋数等)	本館:事務室1、所長室1、研修室1、休憩室1、更衣室1、湯沸室1、検査室8 機械室および動物舎:機械室4、検査室3						
主な業務内容・実施事業	・と畜検査、食鳥検査 ・と畜場及び食鳥処理場に係る監視及び指導 ・BSE検査等の精密検査						
管理運営形態	直営	指定管理者	—			利用料金制の有無	無
利用料金	—						
開館日数	—	利用時間	—			休業日	—
主な利用者	—						
年間利用者数	—	施設稼働率	—	職員数	16人	うち指定管理職員数	0人
年間経費	118,740千円	うち指定管理料	0千円	年間収入	98千円	未利用施設の有無	
類似施設	—			近隣施設	(株)山梨食肉流通センター、東部家畜保健衛生所		

施設名	食肉衛生検査所
-----	---------

2 棟情報（敷地内建築物）

長寿命 化対象	建物 番号	建物名称	建物種目 名称	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造 名称	階数(地 上)	階数(地 下)	新築日付	耐用年数	取得価格 (千円)	建物価格 (千円)	耐震診断 実施状況	耐震補強 実施状況	使用状況
○	5	食肉衛生検査所本館	事務所建	266.68	752.58	鉄筋コンク リート造 (RC)	3	0	1993/3/25	50	297,990	85,977	不要	不要	全部使用
○	6	食肉衛生検査所機械 室及び動物舎	事務所建	52.2	110.02	鉄筋コンク リート造 (RC)	2	0	1993/3/25	50	52,430	15,125	不要	不要	全部使用
	7	食肉衛生検査所車庫	倉庫建	56	56	鉄骨造(S)	1	0	1993/3/25	47	7,288	1,068	不要	不要	全部使用
				374.88	918.6	357,708									

施設名	食肉衛生検査所
-----	---------

3 施設情報

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
食肉衛生検査所本館	事務室	75.90 m ²	1 部屋	病理検査室	41.40 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	所長室	20.70 m ²	1 部屋	理化学検査室	75.90 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	休憩室	14.70 m ²	1 部屋	生物科学検査室(ウイルス)	55.20 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	湯沸室	10.50 m ²	1 部屋	P3レベル検査室	20.70 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	更衣室	30.87 m ²	1 部屋	P2レベル検査室	8.75 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	共有スペース(トイレ、廊下、玄関ホール等)	231.59 m ²	0 部屋	生物科学検査室(細菌)	58.70 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	解剖室	20.70 m ²	1 部屋	滅菌洗浄室	41.40 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所本館	研修室	45.57 m ²	1 部屋			
食肉衛生検査所機械室及び動物舎	BSE検査室前室	8.25 m ²	1 部屋	発電機室	12.38 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所機械室及び動物舎	BSE検査室	17.10 m ²	1 部屋	変電室	19.58 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所機械室及び動物舎	検体前処理室	14.40 m ²	1 部屋	受水槽ポンプ室	14.40 m ²	1 部屋
食肉衛生検査所機械室及び動物舎	油庫	3.60 m ²	1 部屋	共有スペース(廊下)	20.32 m ²	0 部屋
				合計	862.61 m ²	21 部屋

<未利用施設>

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
				未利用施設合計	0.00 m ²	0 部屋

<未利用予定施設>

建物名称	部屋名称	床面積	部屋数	部屋名称	床面積	部屋数
				未利用予定施設合計	0.00 m ²	0 部屋

施設カルテ

出力日: R6.11.5
基準日: R6.4.1

1 施設概要

施設名	地下水位観測所				所管課	大気水質保全課	
大分類	Ⅱ行政施設	中分類	1行政系施設	小分類	②検査研究施設(1衛生環境施設)	施設番号	220
設置年月日	昭和48年3月31日	建築年月日	昭和49年3月31日	(築50年)	改築年月日	－	
所在地	笛吹市石和町窪中島4番地神明神社境内						
設置根拠法律	－			設置根拠条例等	－		
敷地面積	97.86㎡	借地面積	56.60㎡			借地契約満了日	令和32年3月31日
財産区分	行政財産	施設形態	単独	耐用年数 (目標使用年数)	34年	次期更新予定年度	2008年
建物規模	補強コンクリートブロック造(CB) 地上1階、地下0階 ほか			駐車場台数	0台	建築面積	73.66㎡
延床面積	73.66㎡	うち執務室面積	－	うち会議室面積	－	うち貸室面積	－
建設費	4百万円	地方債残高	－	償還(年／年)	－	改修・修繕履歴の有無	有
設置目的	－						
主な施設内容 (定員、部屋数等)	井戸(石和1号井、2号井)、井戸(甲府1号井、2号井)、井戸(竜王1号井、2号井)、井戸(塩山1号井)、井戸(山梨観測井)、井戸(甲府南観測井)、井戸(玉穂観測井)、井戸(田富観測井)、井戸(河口湖2号井)						
主な業務内容・実施事業	地下水位の常時監視。井戸孔内の水位等を24時間365日観測し自動記録。 委託業者が巡回してデータ回収及び機器メンテナンスを実施。						
管理運営形態	直営		指定管理者	－		利用料金制の有無	無
利用料金	－						
開館日数	－	利用時間	－		休業日	－	
主な利用者	－						
年間利用者数	－	施設稼働率	－	職員数	－	うち指定管理職員数	－
年間経費	17千円	うち指定管理料	0千円	年間収入	0千円	未利用施設の有無	無
類似施設	－			近隣施設	－		

施設名	地下水位観測所
-----	---------

2 棟情報（敷地内建築物）

長寿命 化対象	建物 番号	建物名称	建物種目 名称	建築面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	建物構造 名称	階数(地 上)	階数(地 下)	新築日付	耐用年数	取得価格 (千円)	建物価格 (千円)	耐震診断 実施状況	耐震補強 実施状況	使用状況
	1	石和観測所	雑屋建	15.3	15.3	木造(W)	1	0	1973/3/31	10	400	138	不要	不要	全部使用
	1	甲府観測所	雑屋建	16.1	16.1	補強コンク リートブロッ ク造(CB)	1	0	1974/3/31	34	499	150	不要	不要	全部使用
	1	竜王観測所	雑屋建	16.1	16.1	補強コンク リートブロッ ク造(CB)	1	0	1974/3/31	34	499	150	不要	不要	全部使用
	1	塩山観測所	雑屋建	10.2	10.2	補強コンク リートブロッ ク造(CB)	1	0	1976/2/28	34	514	106	不要	不要	全部使用
	1	山梨観測所	雑屋建	4	4	鉄骨造(S)	1	0	1975/12/13	26	122	178	不要	不要	全部使用
	1	甲府南観測所	雑屋建	3	3	鉄骨造(S)	1	0	1975/12/13	26	122	24	不要	不要	全部使用
	2	玉穂観測所	雑屋建	2.5	2.5	鉄骨造(S)	1	0	1998/3/13	26	170	21	不要	不要	全部使用
	2	田富観測所	雑屋建	4	4	鉄骨造(S)	1	0	2002/9/9	20	577	73	不要	不要	全部使用
	1	河口湖地下水位観測 所	倉庫建	2.46	2.46	鉄骨造(S)	1	0	1977/2/25	31	509	278	不要	不要	全部使用

73.66

73.66

3,412