

基礎調査完了箇所

箇所数	市町村	字	区域名	自然現象の種類	箇所番号
1	富士吉田市	上暮地菅ノ沢	菅ノ沢	急傾斜地の崩壊	2027001
2	富士吉田市	上暮地梅久保	梅久保	急傾斜地の崩壊	2027002
3	富士吉田市	上暮地殿ノ入	殿ノ入	急傾斜地の崩壊	2027003
4	富士吉田市	上暮地子ノ神	子ノ神	急傾斜地の崩壊	2027004
5	富士吉田市	上暮地金峯山	金峯山	急傾斜地の崩壊	2027005
6	富士吉田市	富士見尾垂	尾垂の1	急傾斜地の崩壊	2027006
7	富士吉田市	富士見尾垂	尾垂の2	急傾斜地の崩壊	2027007
8	富士吉田市	富士見尾垂	尾垂の3	急傾斜地の崩壊	2027008
9	富士吉田市	富士見尾垂	尾垂の4	急傾斜地の崩壊	2027009
10	富士吉田市	上暮地数見尾垂通	数見尾垂通	急傾斜地の崩壊	2027010
11	富士吉田市	向原一丁目	向原	急傾斜地の崩壊	2027011
12	富士吉田市	小明見上堂谷	上堂谷	急傾斜地の崩壊	2027012
13	富士吉田市	大明見一丁目	大明見の3	急傾斜地の崩壊	2027013
14	富士吉田市	大明見一丁目	大明見の4	急傾斜地の崩壊	2027014
15	富士吉田市	大明見山ノ神戸	山ノ神戸	急傾斜地の崩壊	2027015
16	富士吉田市	大明見長日向	長日向	急傾斜地の崩壊	2027016
17	富士吉田市	大明見	平山-1	急傾斜地の崩壊	7011020-1
18	富士吉田市	上吉田東町	東町	急傾斜地の崩壊	7011021
19	富士吉田市	白糸町	殿入川の3	土石流	2027001