

安全安心な交通環境の整備

安全安心な生活環境と緊急時の救援活動を支える基盤づくりを推進します。



(一) 光子沢大野線 身延浄化センター～身延橋西詰交差点 (緊急道路整備改築事業)

○整備概要

道路改良 L=1,056m 幅員 W=5.5 (7.0) m (車道2車線)
整備期間 H22～H28

○位置図、平面図



出典 国土地理院ウェブサイト

整備前の課題

○道路状況

- ・幅員が狭い
- ・両側に人家が連担している

○通行状況

- ・朝夕は地域外からの通過交通車両が多い
- ・自動車のすれ違いが困難
- ・交差点での事故の懸念



整備後

ガードパイプを使い、スッキリしたイメージに仕上がっている。

安全安心な生活環境に

自動車のすれ違いが容易に

整備前の道路状況の課題を解消し、通行状況の改善を図り、安全で円滑な交通を確保しました。



改善

○お問い合わせ先 峡南建設事務所身延道路課道路担当 0556-62-9064